



Merk: Fritel  
Model: 138400



## Omschrijving

### 138400 FryTastic 5150

De intelligentste onder de friteuses, elektronisch gestuurd en uiterst precies. Onmisbaar als het op details aankomt voor een hobbykok die zijn gasten wil verwennen met speciale gefrituurde gerechtjes, zoals tempura en andere culinaire gerechtjes. Ook deze friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL!

Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met zilver metallic behuizing en anti-stofdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

## Specificaties

### ALGEMEEN

Aantal personen	4	Capaciteit friteuse	1200 g
-----------------	---	---------------------	--------

Capaciteit friteuse (in liter)	3 Liter	Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Intelligente friteuse	Garantie	10 mits online registratie Jaar
Koude zone	Ja		

**BEDIENING**

Regelbare temperatuur	Ja Standen
-----------------------	------------

**FYSIEKE KENMERKEN**

Afwerking materiaal	Metallic, Gelakt	Antislipvoetjes	Ja
Gewicht	3.5 kg	Kleur	Zwart, Zilver
Kleur/Stijl	ZILVER / ZWART	Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)	Soort deksel	Antistofdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement	Vorm	RECHTHOEKIG

**GEBRUIKSGEMAK**

Kijkvenster	Nee	Koele wanden	Nee
Type Thermostaat	Digitaal tussen 150°C - 190°C	Vetsmeltstand	Ja
Voorzien van geurfilter	Nee		

**ONDERHOUD & REINIGING**

Click System	Ja	Filterdeksel	Nee
Stofkap of -deksel	Ja	Vaatwasbestendige onderdelen	Ja
Volledig demonteerbaar	Ja		

**STROOM**

Vermogen	2300 W
----------	--------

**VEILIGHEID**

Controlelampje Aan	Ja	Cool Touch Handgrepen	Ja
--------------------	----	-----------------------	----



Wara

Stalenstraat 86 , 3600 Genk

089/38.18.66  
weborder@warashop.be

Oververhittingsbeveiliging    Ja

Veiligheid

4-Voudige  
beveiliging tegen  
oververhitting -  
Automatische  
uitschakeling na  
2 uur niet-  
gebruik